



車輛查定認證書

Certified Vehicle

車輛基本資訊 | Vehicle Information

品牌	BMW/ 寶馬	車色	白色系
車型	535I GRAN TURISMO	排氣量	2979.cc
出廠年月	2010/5	排檔型式	自排
牌照號碼	AGU-8282	引擎號碼	
車身樣式	轎式HID頭燈	車身號碼	WBASN2C56AC200844

認證結果 | Vehicle Certification Results

一、骨架結構是否有修復痕跡	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
二、是否為泡水車	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
三、車身/引擎號碼是否異常	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
四、里程 67711 公/英里	<input checked="" type="checkbox"/> 保證	<input checked="" type="checkbox"/> 不保證
五、是否為自用車	<input checked="" type="checkbox"/> 自用車	<input checked="" type="checkbox"/> 營業車

其他註記 | Other vehicle notes

.....

聲明

- 車輛查定認證書所表現的鑑定結果，僅為鑑定日被鑑定車輛的車況表現與描述，若當日被鑑定車輛的市場價值，因交通事故或其他原因導致車輛的價值發生變化，對車輛鑑定結果產生明顯影響時，本查定認證書不得做法律訴訟依據，本認證僅針對受測車輛查驗時的狀況提出報告，並不代表查驗後車況不會被改變。
- 車輛保證內容與實際車況不符或者有任何疑慮時，請於3日內（自交車日起算），以電話向公會預約車輛保證內容之查證。逾期本會將不協助相關理賠事宜。本查證認證書限授權委託人使用。
- 實際請以正本為主。



聯盟會員：鑫隆汽車

認證編號：20240428003

鑑定評估日：2024-04-28



車輛查定認證書

Certified Vehicle

車輛認證總結報告 | Vehicle Inspection Findings

一、引擎號碼檢查	<input checked="" type="checkbox"/> 本車引擎號碼無異常。
二、車身號碼檢查	<input checked="" type="checkbox"/> 本車車身號碼無異常。
三、泡水跡象檢查	<input checked="" type="checkbox"/> 本車輛無泡水跡象。
四、車體骨架結構修復痕跡檢查	<input checked="" type="checkbox"/> 本車體骨架結構無修復跡象。
五、引擎系統檢測結果報告	<input checked="" type="checkbox"/> 本系統經檢查確認未發現可疑跡象。
六、變速箱系統檢測結果報告	<input checked="" type="checkbox"/> 本系統經檢查確認未發現可疑跡象。
七、轉向系統檢測結果報告	<input checked="" type="checkbox"/> 本系統經檢查確認未發現可疑跡象。

其他註記 | Other vehicle notes

.....

聲明

- 車輛查定認證書所表現的鑑定結果，僅為鑑定日被鑑定車輛的車況表現與描述，若當日被鑑定車輛的市場價值，因交通事故或其他原因導致車輛的價值發生變化，對車輛鑑定結果產生明顯影響時，本查定認證書不得做法律訴訟依據，本認證僅針對受測車輛查驗時的狀況提出報告，並不代表查驗後車況不會被改變。
- 車輛保證內容與實際車況不符或者有任何疑慮時，請於3日內（自交車日起算），以電話向公會預約車輛保證內容之查證。逾期本會將不協助相關理賠事宜。本查證認證書限授權委託人使用。
- 實際請以正本為主。



聯盟會員：鑫隆汽車

認證編號：20240428003

鑑定評估日：2024-04-28